


## Stačiakampių fasoninių dalių aiškinamieji brėžiniai


Stačiakampės pereinios SAP ir stačiakampės pereinios SLP išsidėstymas:

PASTABA: SAP žiūrint iš apvalaus galo;  
SLP žiūrint iš mažesnio perimetro galo.




Stačiakampės alkūnės SAL ir SAM:

Pastaba: išmatavimai yra Ax B, tad alkūnė yra gaminama sukant ją per nurodoma antrąją kraštinę B.




### Stačiakampės atotraukos SLA

Užsakant nurodyti kraštines A ir B bei atitraukimą F ir ilgį L



### Trišakis STL

Užsakant nurodomos A ir B kraštines, STL-AxB



UAB „LEOVIRA“  
Žarijų g. 4, Vilnius LT – 02300

Įmonės kodas: 124921964;  
PVM k.: LT249219610

AB SEB bankas, kodas 70440;  
a/s LT22 7044 0600 0038 838108

tel. (5) 264-08-01, (5) 264-09-54  
el. paštas: [gamyba@leovira.lt](mailto:gamyba@leovira.lt),  
[info@leovira.lt](mailto:info@leovira.lt); [www.leovira.lt](http://www.leovira.lt)

*Inžinierius technologas  
Nėsumantas Vībichas*

